
LPWiK S.A.
LEGNICA

Protokół inspekcji nr 01.00770
Gwarna

ZLECENIE	Gwarna
Miejscowość	Leegnica
Ulica	**Gwarna**
Data inspekcji	18-08-2018
Rok budowy	1897

ODCINEK	
Numer	1626W01A 1626W02A
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Kamionka
Średnica	600 x 600 mm
Długość odcinka	11.760
Długość inspekcji	12.050
Śr. spadek zmierzony	0.780
Kierunek pom.	ze spadkiem

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	1626W01A	1626W02A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	górna	dolna



L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	1626W01A
2	0.00	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
3	3.48	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
4	4.16	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
5	5.15	DA--	Zdjęcia ogólne	
6	6.26	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	
7	7.01	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
8	12.05	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	Złotoryjska 40
9	12.05	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	galeria
10	12.05	CEA-	Węzeł końcowy, studzienka włazowa	1626W02A

Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.00 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 1626W01A



(2) 0.00 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna



(3) 3.48 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna




(4) 4.16 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna



(5) 5.15 m - DA-- - Zdjęcia ogólne



(6) 6.26 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte



(7) 7.01 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne



(8) 12.05 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte
Złotoryjska 40




(9) 12.05 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte
galeria



(10) 12.05 m - CEA- - Węzeł końcowy, studzienka włazowa
1626W02A

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 0.78 % (7.77 ‰)
Pomiar od studni 1626W01A do studni 1626W02A



Schemat kanału

Pomiar od studni 1626W01A do studni 1626W02A

