LPWiK S.A.
LEGNICA


Protokół inspekcji nr 01.00781

Gwarna

ZLECENIE	Gwarna
Miejscowość	Leegnica
Ulica	**Gwarna**
Data inspekcji	25-08-2018
Rok budowy	1897

ODCINEK	
Numer	3136W03A 1626W02A
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Kamionka
Średnica	600 x 600 mm
Długość odcinka	46.490
Długość inspekcji	9.530
Śr. spadek zmierzony	
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	1626W03A	1626W02A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	dolna	ghórna



L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.46	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	1626W03A
2	1.80	DA--	Zdjęcia ogólne	
3	7.74	ACC-	Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się	
4	9.53	DCZ-	Przerwana inspekcja, inne	przemieszczenia

Zdjęcia z inspekcji




(1) 0.46 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa



(2) 1.80 m - DA-- - Zdjęcia ogólne 1626W03A



(3) 7.74 m - ACC- - Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się



(4) 9.53 m - DCZ- - Przerwana inspekcja, inne przemieszczenia

Schemat kanału

Pomiar od studni 1626W03A do studni 1626W02A

